

INGCO

www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

Краскораспылитель



SPG4506 SPG4506xy

USPG4506 USPG4506xy

x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)

y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



SCAN FOR VIDEO

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все инструкции и все инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к вашему электроинструменту, работающему от сети (проводному) или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

1) Рабочая зона

- a) Следите за чистотой и хорошим освещением рабочей зоны. Загроможденные и темные участки могут привести к несчастным случаям.
- b) Не работайте с электроинструментами во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) Не подпускайте детей и прохожих во время работы с электроинструментом. Отвлекающие факторы могут привести к тому, что вы потеряете контроль.

2) Электробезопасность

- a) Вилки электроинструмента должны совпадать с розеткой. Никогда не модифицируйте вилку каким-либо образом. Не используйте никаких переходных вилок с заземленными (заземленными) электроинструментами. Не модифицированные вилки и подходящие розетки снижают риск поражения электрическим током.
- b) Избегайте контакта тела с заземленными или заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено или заземлено.
- c) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

- d) **Не злоупотребляйте шнуром. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента. Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.**
- e) **При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе. Использование шнура, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.**
- f) **Если работа электроинструмента во влажном месте неизбежна, используйте защищенный источник питания устройства защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.**

3) Личная безопасность

- a) **Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Минутная невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.**
- b) **Используйте средства безопасности. Всегда надевайте защитные очки. Защитное оборудование, такое как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшают количество травм.**
- c) **Предотвратите непреднамеренный запуск. Убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении, прежде чем подключаться к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, поднимать или переносить инструмент. Переноска электроинструментов с пальцем на выключателе или подача питания на электроинструменты с включенным выключателем может привести к несчастным случаям.**

- d) **Перед включением электроинструмента извлеките регулировочный ключ или гаечный ключ.** *Гаечный ключ или ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.*
- e) **Не переусердствуйте. Всегда сохраняйте правильную опору и равновесие.** *Это позволяет лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.*
- f) **Одевайтесь правильно. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей.** *Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.*
- g) **Если предусмотрены устройства для подключения пылеулавливающих и пылеулавливающих устройств, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом.** *Использование этих устройств может снизить опасность, связанную с пылью.*

4) Использование электроинструмента и уход за ним

- a) **Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте электроинструмент, подходящий для вашей области применения.** *Правильный электроинструмент будет выполнять работу лучше и безопаснее с той скоростью, на которую он был рассчитан.*
- b) **Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не выключает его.** *Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью переключателя, опасен и подлежит ремонту.*
- c) **Отсоедините вилку от источника питания перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструментов.** *Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.*
- d) **Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, незнакомым с электроинструментом или настоящими инструкциями, работать с электроинструментом.** *Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.*

- е) **Обслуживайте электроинструменты.** Проверьте наличие перекоса или заедания движущихся частей, поломки деталей и любых других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения отремонтируйте электроинструмент перед использованием. *Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструмента.*
- ф) **Держите режущие инструменты острыми и чистыми.** *Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заедают и их легче контролировать.*
- г) **Используйте электроинструмент, принадлежности и насадки и т. д. в соответствии с этими инструкциями и способом, предназначенным для конкретного типа электроинструмента, с учетом условий работы и выполняемой работы.** *Использование электроинструмента для операций, отличных от предназначенных, может привести к возникновению опасной ситуации.*

5) Сервис

- а) **Обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту электроинструмента с использованием только идентичных запасных частей.** *Это обеспечит сохранение безопасности электроинструмента.*

Срок службы

Срок службы электроинструмента 3 года с момента даты продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска электроинструмента.

Критериями предельного состояния электроинструмента являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устаревания в условиях авторизованных сервисных центров оригинальными деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии:

При обнаружении неисправностей в работе оборудования, необходимо прекратить его использование и обратиться к квалифицированному специалисту, использующему только оригинальные детали. Это позволит сохранить безопасность вашего электроинструмента.

Условия хранения и транспортировки

Хранить продукцию необходимо в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от 0°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%, что соответствует условиям хранения. Перед помещением инструмента на хранение снимите рабочую оснастку.

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиями перевозки.

Срок хранения: 3 года

Утилизация

Не выбрасывайте электроинструмент в бытовые отходы! Отслуживший свой срок электроинструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов.

СИМВОЛЫ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Двойная изоляция для дополнительной защиты.
	Перед использованием прочтите инструкцию по эксплуатации.
	Соответствие CE.
	Предупреждение о безопасности. Пожалуйста, используйте только аксессуары, поддерживаемые производителем.
	Надевайте защитные очки, средства защиты органов слуха и пылезащитную маску.
	Отработанные электротехнические изделия нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте там, где есть оборудование. Обратитесь в местные органы власти или к продавцу за советом по переработке.
	Продукция прошла проверку на соответствие качества данной продукции требованиям и нормативным документам технического регламента Таможенного союза.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждения о безопасности краскораспылителя

- a) Не используйте пистолеты для распыления легковоспламеняющихся материалов.
- b) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Помните о любых опасностях, связанных с распыляемым материалом, и ознакомьтесь с маркировкой на контейнере или информацией, предоставленной производителем распыляемого материала.
- c) Не распыляйте материалы, опасность которых неизвестна.
- d) Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как пылезащитная маска, защитная одежда.
- e) Не чистите пистолеты легковоспламеняющимся растворителем.

ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Даже при использовании электроинструмента по назначению устранить все остаточные факторы риска не представляется возможным. В связи с конструкцией и конструкцией электроинструмента могут возникнуть следующие опасности:

- a) Дефекты здоровья, возникающие в результате излучения вибрации, если электроинструмент используется в течение длительного периода времени или не управляется и не обслуживается должным образом.
- b) Травмы и порча имущества из-за сломанных аксессуаров, которые внезапно разбиваются.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот электроинструмент во время работы создает электромагнитное поле. Это поле может при определенных обстоятельствах мешать активным или пассивным медицинским имплантатам. Чтобы снизить риск получения серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинских имплантатов перед использованием этого электроинструмента.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Краскораспылитель подходит для распыления негорючих и неопасных лакокрасочных материалов.

Средство нельзя было использовать для распыления легковоспламеняющихся жидкостей.

Не используйте средство в пищевых, аптечных или других целях, которые не упомянуты в инструкции.

СПЕЦИФИКАЦИИ



Компоненты

- | | |
|--|--|
| 1. Триггер | 5. Винт регулировки дозировки |
| 2. Бак | 6. Воздушный колпачок |
| 3. Выключатели ВКЛ/ВЫКЛ силовой кабель | 7. Сопло |
| 4. Вентилятор | 8. Глухая гайка |
| | 9. Регулировка ручки амплитуды впрыска |

Технические характеристики

Тип	SPG
Модель	SPG4506 SPG4506xy
Входная мощность	530 Вт
Напряжение	220-240 В ~ 50/60 Гц
Макс. вязкость	130дин-с
Расход воды	950 мл/мин
Расход краски (50Din)	410 мл/мин
Емкость бака	1000 мл
Материал бака	пластмасса
Размер сопла	2,0 мм
Класс изоляции	II / II

ПРИМЕЧАНИЕ: Буквенное обозначение “x” и “y” в модели означает

x (пусто; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; E, S, A, M); y (пусто, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

- В связи с нашей постоянной программой исследований и разработок приведенные здесь спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары

1. Насадка пылесоса 1шт
2. Мерный стаканчик для измерения вязкости 1шт
3. Игла для чистки форсунок 1шт

Информация о шуме/вибрации

Уровень шума, измеренный в соответствии с EN50580

Уровень звукового давления	L_{pA}	77,0 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	L_{wA}	90,0 дБ (А)
Неопределённость	К	3,0 дБ (А)

Носите средства защиты органов слуха!

Суммарная величина вибрации и ее неопределенность определяются по EN50580

Величина вибрации	a_h	2,5 м/с ²
Неопределённость	К	1,5 м/с ²







Заявленное общее значение вибрации было измерено в соответствии со стандартным методом испытаний и может быть использовано для сравнения одного инструмента с другим.

Что заявленное суммарное значение вибрации также может быть использовано при предварительной оценке воздействия.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Что уровень вибрации при фактическом использовании электроинструмента может отличаться от заявленного итогового значения в зависимости от способов использования инструмента;
- Определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в фактических условиях использования (с учетом всех частей рабочего цикла, таких как время выключения инструмента и когда он работает на холостом ходу, в дополнение к времени срабатывания).

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Функциональное описание

Поток воздуха, создаваемый вентилятором двигателя, поступает к пистолету-распылителю. Воздушный поток служит для распыления материала покрытия до сопла и для создания давления в контейнере. Это давление продвигает материал покрытия через вертикальную трубу к соплу. Параметры расхода воздуха и давления регулируются.

Материалы покрытий

Краски на основе растворителей и на водной основе, отделки, грунтовки, двухкомпонентные краски, лаки, автомобильные финишные покрытия, морилки и антисептики для древесины.

Подготовка материала покрытия

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед распылением используемый материал может потребоваться разбавить соответствующим растворителем, указанным производителем материала. Никогда не превышайте рекомендации по разбавлению, данные производителем покрытия.

(вязкость = толщина жидкого материала покрытия)

Измерение вязкости (см. Рис А)

- а) Тщательно перемешайте распыляемый материал перед измерением вязкости
- б) Полностью опустите вискозилатку в распылительный материал. Затем держите чашку вязкости вверх и измерьте время в секундах, пока жидкость не выйдет. Это время называется временем исчерпания.

Требуемое время выбегу указано ниже

Таблица вязкости	
Вязкость материала покрытия DIN-S	
Краски на основе растворителей	15-50
Грунтовки	25-50
Морилки	не нужно разбавлять
2-компонентные краски	20-50
Лаки	15-40
Краски на водной основе	20-40
Финишные покрытия для автомобильной промышленности	20-40
Антисептики для древесины	не нужно разбавлять

- c) Емкость заполняется материалом для покрытия. -Затяните винтовой пистолет.
- d) Подключая блок питания, убедитесь, что напряжение соответствует шильдику.
- e) Включите устройство. Форма распыления и количество наладки материала, настройка расхода воздуха и давления
- f) Спусковой крючок на пистолете-распылителе.

ПРИМЕЧАНИЕ: При включенном устройстве воздушный колпачок находится в воздухе.

Регулировка пистолета-распылителя (см. Рис В)

Выбор формы распыления

A = вертикальная плоская струя для горизонтальных поверхностей.

B = вертикальная плоская балка для вертикальных поверхностей

C = круговая струя для углов, кромок и т.д.

Настройка желаемой формы распыления

- a) Форма формы распыления регулируется поворотом ушков воздушного колпачка в вертикальное, горизонтальное или диагональное положение. Чтобы отрегулировать форму распыления, открутите накидную гайку против часовой стрелки для снятия с пистолета-распылителя, потяните и поверните ушки на воздушном колпачке в требуемое положение.

- б) Прикрутите накидную гайку обратно к пистолету-распылителю.
- с) Протестируйте каждый шаблон и используйте тот, который подходит для вашего приложения.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ни в коем случае во время установки воздушного колпачка не нажимайте на спусковой крючок.

Корректировка ставки спреда (см. Рис С)

Объем материала путем поворота установочного винта.

+ Правый поворот большого курса спреда

- Скорость разброса без левого поворота

Технология распыления (см. Рис D, E, F)

Результат распыления в решающей степени зависит от того, насколько гладкой и чистой будет поверхность перед распылением. Поэтому поверхность должна быть предварительно обработана и очищена от пыли.

Не распыляться необходимо накрыть скотчем и газетой.

Крышка винтовой или аналогичной крышкой у распыляемого объекта.

Важно выполнить распыление на картоне или аналогичном образце поверхности, чтобы найти правильную настройку пистолета-распылителя.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Открытое пространство зоны распыления начинается, и в зоне распыления предотвращаются разрывы.

Рисунок D: Держите пистолет-распылитель обязательно на равном расстоянии около 5-15 см в течение распыляемый объект.

Рисунок E: Неправильное распыление

Возьмите поверх распыления, неравномерно выровняйте качество поверхности.

Равномерно перемещайте пистолет-распылитель поперек или вверх и вниз, в зависимости от регулировки шаблона. Единая направляющая пистолета-распылителя обеспечивает равномерное качество поверхности.

Рисунок F: Очистите по мере скопления материала покрытия на сопле А и воздушном колпачке В обе части растворителями или водой.

Завершение работы

Выключите устройство.

Поднесите краскораспылитель к держателю пистолета-распылителя.

Вывод из эксплуатации и очистка

- a) Выключите устройство. Нажмите на спусковой крючок, чтобы материал покрытия в краскопульте вернулся в контейнер.
- b) Открутите контейнер. Оставшийся материал покрытия в материале олова обратно пустой.
- c) Контейнеры и трубки со щеткой для предварительной очистки.
- d) Влейте воду, растворители или емкость.

Прикрутите контейнер.

Используйте только растворители с температурой вспышки выше 37,8°C.

Включите прибор и введите растворитель или воду в емкость.

Когда тубик не используется, в него садится растворитель или вода в дополнение к емкости. Таким образом, в воздухе засоряется текущий объем.

- e) Повторите вышеописанную процедуру при утечке из сопла прозрачного растворителя или воды.
- f) Выключите устройство.
- g) Затем полностью опорожните бак. Всегда следите за тем, чтобы на контейнере не было остатков краски, и проверяйте его на наличие повреждений.
- h) Очистите пистолет-распылитель и контейнер снаружи тканью, смоченной в тряпке с растворителем и водой.
- i) Откручиваем гайку, снимаем воздушный колпачок. Очистите воздушный колпачок и сопло щеткой и растворителем или водой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не очищайте сопло или отверстия для воздуха в краскопульте острыми металлическими предметами.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И НЕИСПРАВНОСТИ

Возможные неисправности и методы их устранения

Проблема	Причина	Устранение
Отсутствие материала покрытия на выходе из сопла	Засорение форсунки	Почистить
	Забитый стояк	Почистить
	Забиты мелкие отверстия на стояке	Почистить
	Величина материала регулировочный винт повернут слишком далеко влево (-)	Направо (+)
	Ручка регулировки расхода воздуха и давления повернута слишком далеко влево (против часовой стрелки)	Влево (против часовой стрелки)
	Свободный подступенок	Вправо (по часовой стрелке). Затянуть
	Отсутствие нарастания давления в баке	Затянуть бачок
Нанесение покрытия на сопло по каплям	Сопло ослаблено	Закрутить
	Изношенная насадка	Заменить
	Налипание материала покрытия на воздушный колпачок и сопло	Почистить
Для грубого распыления	Покрытия стали высоковязкими	Разбавить
	Большое количество материала	Количество материала регулировочного винта слева (-)
	Величины материала регулировочный винт повернут слишком далеко вправо (+)	Поверните налево (-)
	Ручка регулировки расхода воздуха и давления повернута слишком далеко влево (против часовой стрелки)	Ручка вправо (по часовой стрелке). Почистить
	Загрязненная форсунка чрезвычайно загрязненного воздушного фильтра	Заменить
	Слишком малое нарастание давления в баке	Затянуть контейнер
Пульсирующая струя распыления	Материал покрытия в баке низкий	Долить
	Забиты мелкие отверстия на стояке	Почистить
	Воздушный фильтр очень грязный	Заменить
Материал покрытия-бегунок	Нанесено слишком много материала покрытия	Проверить количество материала
Слишком большое количество материала для покрытия туманом	Слишком большое расстояние до распыляемого объекта. Слишком большой заказ материала покрытия	Уменьшить расстояние распыления

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы изделия установлен в соответствии с действующим законодательством и составляет 3 года со дня продажи.

Владелец инструмента имеет право на бесплатный ремонт изделия в течении гарантийного срока по тем неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

В гарантийный ремонт принимается инструмент при обязательном наличии правильно оформленных документов: гарантийного талона установленного образца с правильно и полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя. Инструмент принимается только в чистом и собранном виде

Гарантия не распространяется на:

- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: диски, ножи, сверла, буры, патроны, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, салники, защитные кожухи, направляющие ролики, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы и т.п. Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции, подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная)
- замену корпуса электроинструмента

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- отсутствие, повреждение или изменение серийного номера на инструменте или гарантийном талоне, а также при их несоответствии
- использование инструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации
- выход из строя вследствие перегрузки (одновременный выход из строя обмоток якоря и статора или обеих обмоток статора – выявляется только при диагностике в сервисном центре)
- механические повреждения электроинструмента
- возникновение недостатков из-за действий третьих лиц, непреодолимой силы, стихийных бедствий, неблагоприятных атмосферных воздействий и/или внешних воздействий агрессивных сред и высоких температур
- естественный износ инструмента: полная или частичная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина, отработанный смазка в редукторе (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции)

- порча инструмента из-за скачков напряжения в электросети
- повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки (см. главу «Указание по технике безопасности»)
- после попытки самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений и смазки электроинструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, зазоры на шлицевых частях крепежа корпусных деталей
- поломок, связанных с недостатком ухода за электроинструментом
- частично или полностью разобранный электроинструмент.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка и замена смазки) в гарантийный период является платной услугой.

Владелец электроинструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики электроинструмента в сервисном центре.

Гарантийный талон № _____

Наименование инструмента и модель _____

Серийный № _____

Год выпуска _____ 202 _____

Дата продажи _____ () _____ 202 _____

Наименование торговой организации _____

Подпись продавца _____

Внимание! Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий к внешнему виду и качеству и комплектации товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись владельца _____

Штамп торговой организации

Изготовитель: **INGCO TOOLS CO., LIMITED**

Адрес: **No45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China**

Филиал производителя:

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

Адрес: **No20 Dagang Road, Fuzhao Town, Taicang City, China**

Гарантийный талон № _____	Гарантийный талон № _____	Гарантийный талон № _____
Дата приемки _____	Дата приемки _____	Дата приемки _____
Сервисный центр _____	Сервисный центр _____	Сервисный центр _____
Дата выдачи _____	Дата выдачи _____	Дата выдачи _____
Подпись клиента _____	Подпись клиента _____	Подпись клиента _____



MADE IN CHINA 0725.V01



INGCO Global

www.ingco.com

NEUWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China